REGIONE PUGLIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di Lecce

Legge Regione Puglia n. 13 del 11/05/2001
NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO PARCO GIOCHI COMUNALE "PAPA GIOVANNI PAOLO II"

Committente: Amministrazione Comunale di Salice Salentino

Area di intervento: SALICE SALENTINO

Tav. n° 4.2 | Scala 1:50

Fabbricato chisco-bar
Interventi previsti in progetto

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO PROGETTO: € 250.000,00

R.U.P.	IL TECNICO
Arch. Alessandra NAPOLETANO	Arch. Vincenzo CAPOCCELLO

validazione del _____

	data	AGGIORNAMENTO
	27 Maggio 2020	



Individuazione planimetrica interventi puntuali

INTERVENTI PUNTUALI

1. Rimozione di bussola interna
2. Rimozione di pezzo sanitario
3. Demolizione di Cassetta di scarico e coperchio water
4. Demolizione di rivestimento
5. Rimozione di imbotti e soglie residue
6. Demolizione di intonaco
7. Demolizione di pluviale
8. Rimozione di struttura in legno e travetti in legno
9. Idrolavaggio di rivestimenti di murature
10. Rimozione di rete metallica
11. Demolizione di muratura
12. Sarcitura lesioni
13. Nuova muratura di recinzione
14. Casserature per getto di cls
15. Acciaio per cemento armato - Tipo 450 C
16. Calcestruzzo classe C 25/30
17. Nuovi imbotti esterni
18. Imbotti morti per bussole interne
19. Nuovo intonaco civile liscio
20. Nuovo rivestimento con piastrelle maiolicate
21. Nuovo lavabo
22. Nuovo gruppo miscelatore o nuovo rubinetto
23. Nuova rete metallica zincata plastificata
24. Nuovo pluviale in PVC Ø 80
25. Nuovo lavello da cucina
26. Realizzazione di tronco di fognatura in PEAD Ø 315
27. Nuovo pozzetto prefabbricato per fognatura
28. Sostituzione corpo illuminante
29. Collocazione pompa gemellare da 0.75 Kw (1 hp) l'una, raccorderia per collegamenti pompa, accumulì, vaso di espanzione e alimentatori
30. Collocazione pompa di alimentazione impianto generale da 1.2 Kw (1.5 hp), vaso di espansione, pressostato, manometro raccordo a 5 vie raccrdi e valvole per collegamento.
31. Rimozione giochi per bambini
32. Rimozione vegetazione spontanea
33. Sostituzione cancelli d'ingresso
34. Nuova porta calcetto
35. Nuova rete centrale campo tennis
36. Revisione reti di delimitazione campo
37. Lavaggio vecchie pitture su rivestimento interno

INTERVENTI GENERALIZZATI
Area esterna e recinzione

Infissi esterni monoblocco in alluminio

Nuove bussole interne in legno a battente tamburata a struttura cellulare

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne

Revisione generale dei lastrici solari previo idrolavaggio

Ricollocamento in opera di colonnine sottolavabo

Nuove cassette di scarico a zaino e nuovi coperchi per water

Nuovo corpo illuminante

Idrolavaggio di rivestimento murario esterno