


		REGIONE PUGLIA COMUNE DI SALICE SALENTINO Provincia di Lecce		
Legge Regione Puglia n. 13 del 11/05/2001 NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO PARCO GIOCHI COMUNALE "PAPA GIOVANNI PAOLO II"				
Committente		Amministrazione Comunale di Salice Salentino		
Area di intervento: SALICE SALENTINO				
Tav. n°	4.4	Scala 1:50		
Fabbricato spogliatoio Interventi previsti in progetto				
PROGETTO ESECUTIVO				
IMPORTO PROGETTO: € 250.000,00				
R.U.P.		IL TECNICO		
Arch. Alessandra NAPOLETANO		Arch. Vincenzo CAPOCCELLO		
validazione del		data	ASSEGNAMENTO	
		27 Maggio 2020		



Individuazione planimetrica interventi puntuali

INTERVENTI PUNTUALI

- 1

Rimozione di bussola interna

2

Rimozione di pezzo sanitario

3

Demolizione di Cassella di scarico e copertura water

4

Demolizione di rivestimento

5

Rimozione di imbotti e solette residue

6

Demolizione di intonaco

7

Demolizione di pluviale

8

Rimozione di struttura in legno e travetti in legno

9

Indiravaggio di rivestimenti di murature

10

Rimozione di rete metallica

11

Demolizione di muratura

12

Sarclitura lesioni

13

Nuova muratura di recinzione

14

Casserrame per getto di ds

15

Acclade per cemento armato - Tipo 450 C

16

Calcestruzzo classe C 25/30

17

Nuovi imbotti esterni

18

Imbotti morti per bussola interna

19

Nuovo intonaco cello liscio

20

Nuovo rivestimento con piastrelle malacoliche

21

Nuovo travaso

22

Nuovo gruppo miscelatore o nuovo rubinetto

23

Nuova rete metallica zincata plastificata

24

Nuovo pluviale in P.V.C Ø 80

25

Nuovo livello da cucina

26

Realizzazione di tronco di fogliatura in F.E.A.D Ø 915

27

Nuovo pozzetto prefabbricato per fogliatura

28

Sostituzione corpo illuminante
- 29

Collocazione pompa generale da 0,75 Kw (1 hp) l'una, raccordi per collegamenti pompa, accumuli, vaso di espansione e alimentatori

30

Collocazione pompa di alimentazione impianto generale da 1,2 Kw (1,5 hp), vaso di espansione, pressostato, collegamento a 5 vie motori e valvole per collegamento.

31

Rimozione giocoli per bambini

32

Rimozione vegetazione spontanea

33

Sostituzione cancelli d'ingresso

34

Nuova porta cancello

35

Nuova rete centrale campo tennis

36

Revisione reti di delimitazione campo

37

Lavaggio vecchie pitture su rivestimento interno

INTERVENTI GENERALIZZATI

Area esterna e recinzione

Iniziai esterni monodoccia in alluminio
Nuova bussola interna in legno a battente
Imbiancatura a struttura collante
Trinagliatura di superfici interne ed esterne
Revisione generale dei lesisti sdrai previo
Pulimento
Rivestimento in opera di colorine
sottolavaggio
Nuove cassette di scarico a zaino e nuovi
copricapi per water
Nuovo corpo illuminante
Indiravaggio di rivestimento murato esterno