



REGIONE PUGLIA
COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di Lecce



Legge Regione Puglia n. 13 del 11/05/2001
NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DEL COMPLESSO PARCO GIOCHI COMUNALE
"PAPA GIOVANNI PAOLO II"

Committente

Amministrazione Comunale di Salice Salentino

Area di intervento: SALICE SALENTINO

All. n° 1

Relazione Generale

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO PROGETTO: € 250.000,00



R.U.P.

Arch. Alessandra NAPOLETANO

IL TECNICO

Arch. Vincenzo CAPOCCELLO

validazione del _____

data

27 Maggio 2020

AGGIORNAMENTO

RELAZIONE DESCRITTIVA-GENERALE

PREMESSA

Con Determinazione n. 120/294/Reg. Gen. 14.05.2020, il Responsabile del Servizio, ha incaricato il sottoscritto tecnico della redazione del progetto esecutivo, D. LL, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strutture del Parco Giochi - Papa Giovanni Paolo II", per un Importo complessivo di Progetto pari a € 250.000,00.

Lo scrivente, esperito tutti i necessari adempimenti di rilievo (verifica strutturale dei fabbricati presenti nel Parco, verifica funzionale degli impianti elettrico ed idrico-fognante, constatato lo stato di abbandono generale in cui versa l'intera struttura e le attrezzature in essa presenti, verificata la distanza non idonea dai muri di recinzione degli alberi, ecc), ha sottoposto all'Amministrazione Comunale una sintesi di tutti gli interventi necessari e dei relativi costi al fine di rendere agibile e funzionale l'intera struttura.

Ovviamente porre in essere tutte le lavorazioni previste comporta una spesa maggiore rispetto alla disponibilità finanziaria.

Di concerto con l'Amministrazione Comunale si è deciso, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di cui si scriverà in seguito (vedi § INTERVENTI GENERALI PREVISTI IN PROGETTO), di dare priorità a quegli interventi strettamente necessari al fine di rendere funzionale la struttura garantendo, comunque, la sicurezza ai fruitori del parco.

Si è deciso quindi di intervenire in maniera tale da garantire in primis la messa in sicurezza dei fabbricati presenti nel Parco Giochi (sicurezza impiantistica, montaggio infissi (sia interni che esterni), sicurezza statica (fabbricati e recinzione), e

ripristino delle condizioni di vivibilità generali) escludendo l'intervento di sistemazione del verde, arredo dell'area, sistemazione giochi bimbi, ecc. Tali interventi saranno realizzati dall'Amministrazione con proprie risorse.

Viene pertanto redatto il progetto esecutivo, di cui la presente è parte integrante e le cui determinazioni sono esplicitate negli elaborati progettuali allegati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR 380/2001

Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani", ECC

Legge Regione Puglia 13/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici

D.M. 37/2008 "... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici..."

COMPATIBILITA DELL'INTERVENTO CON IL PRG VIGENTE

Il Comune di Salice Salentino dal punto di vista urbanistico è dotato di un PRG definitivamente approvato con DGR n. 1632 del 23.11.1999. L'area di sedime del parco giochi, di proprietà comunale, risulta caratterizzata nella vigente strumentazione urbanistica come zona omogenea "F1.3 – Verde Sportivo"-

Tutti gli interventi da realizzare sono essenzialmente di natura manutentiva anche se straordinaria e rientrano in quanto previsto all'art. 3 lett. b) del DPR 380/2001: "interventi di manutenzione straordinaria".

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO - SITUAZIONI DI DEGRADO RISCONTRATE

Gli intenti dell'Amministrazione, in merito all'intervento relativo al Parco Giochi, sono quelli di realizzare tutte le opere di manutenzione che possano permettere una fruizione in sicurezza da parte degli utenti del Parco, mediante interventi mirati alla risoluzione dei problemi causati dall'abbandono totale di tutto il complesso, da atti vandalici e furti compiuti da terzi con il conseguente degrado delle strutture.

L'area occupata dal Parco si trova ad Ovest nella immediata periferia del centro urbano, in Catasto è distinta al Foglio 31 particella 1050, per una superficie catastale pari a Ha 1.03.27.

Il Parco, allo stato attuale, comprende quattro fabbricati, un chiosco Bar, servizi igienici per i visitatori, complesso spogliatoi e complesso bagni per il campo da calcetto ed il campo polivalente (tennis, pallavolo e basket), lo completano una pista di pattinaggio, un campo di bocce ed una vasta area destinata alle attività di gioco dei bambini con la presenza di alcune attrezzature ludiche fatiscenti.

A seguito dei sopralluoghi, delle indagini esperite e dei rilievi effettuati, la situazione allo stato di fatto di tutti i fabbricati ed attrezzature presenti nel Parco è la seguente.

Fabbricato - Servizi igienici

Le tramezzature interne presentano lesioni verticali e distacchi dal solaio. Sono completamente assenti gli infissi esterni e danneggiati in maniera irrecuperabile quelli interni. I sanitari risultano presenti ma alcuni sono da sostituire in quanto rotti. In parte assenti e/o danneggiati gli accessori.

Fabbricato - Chiosco Bar

Il fabbricato presenta vistose infiltrazioni d'acqua sul solaio che hanno causato il distacco di intonaco ed alcune lesioni sulle murature divisorie. La struttura ombreggiante in legno antistante l'ingresso risulta sconnessa e pericolante a causa della mancata manutenzione. Sono stati divelti tutti gli infissi esterni e danneggiati quelli interni; sono stati in parte rotti, in parte sconnessi e smontati i sanitari in porcellana e relativa rubinetteria; ed infine è stato manomesso l'impianto elettrico con l'asporto dei quadri elettrici, centraline, interruttori e prese.

Fabbricato - Servizi igienici pattinaggio

Nel complesso bagni - vano tecnico, sono stati divelti tutti gli infissi esterni e quelli interni; sono stati in parte rotti, in parte sconnessi i sanitari con smontaggio e danneggiamento di tutti gli accessori.

Fabbricato - Spogliatoio

Nel complesso spogliatoio sono stati divelti tutti gli infissi esterni e quelli interni; sono stati in parte rotti, in parte sconnessi i sanitari con smontaggio e danneggiamento di tutti gli accessori anche delle docce. Risulta imbrattato con vernici il rivestimento.

Campo da calcetto

Il campo da calcetto in terra battuta è in stato di degrado e pieno di vegetazione spontanea, le reti di delimitazione in metallo plastificato sono in alcuni punti rotte, quelle superiori in polietilene sono sganciate dai pali di ancoraggio ed i corpi illuminanti in stato di degrado.

Campo polivalente

Il campo polivalente (tennis, pallavolo e basket) presenta in mediocre stato conservativo il tappetino; le reti di delimitazione in metallo plastificato sono in discreto stato di manutenzione solo in alcuni punti vi sono piccole rotture; quelle superiori in polietilene sono in discreto stato di conservazione e nella maggior parte sganciate dai pali di ancoraggio; i corpi illuminanti presentano uno stato di degrado avanzato ed uno di essi, sul lato ad ovest del campo, è inclinato con pericolo di caduta.

Pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio, con strato di finitura realizzato in massetto di calcestruzzo levigato, si presenta con deformazioni della planarità superficiale e lesioni sulla stessa superficie.

Campo da bocce

Il campo da bocce è pieno di vegetazione spontanea e da uno strato di foglie cadute dagli alberi presenti sui bordi, lo stesso è delimitato con blocchi in calcestruzzo prefabbricati ad incastro.

Area gioco bambini

L'area destinata alle attività di gioco per i bambini, posta sul lato ad est del Parco, comprende alberature e vegetazione spontanea, con la presenza di alcune attrezzature ludiche non utilizzabili in quanto strutturalmente degradate.

Corpi illuminanti

I corpi illuminanti alti presenti in corrispondenza dei campi di gioco, pista di pattinaggio e campo bocce sono in stato di degrado, così come quelli bassi lungo i viali. Quelli all'esterno dei fabbricati ed all'interno degli stessi sono in parte rotti e sconnessi ed in parte assenti perché divelti.

Panchine e cestini gettacarte

Le panchine ed i cestini gettacarte sono in parte rotte e sconnesse ed in parte mancanti.

Impianto elettrico

L'impianto elettrico, realizzato in tempi diversi, risulta non a norma, pertanto sono da sostituire i cavi conduttori. Sono da integrare sia le parti danneggiate che le attrezzature mancanti, quali: quadri elettrici, prese, interruttori e quant'altro per renderlo funzionante ed a norma.

Impianto idrico

L'impianto idrico realizzato in tempi diversi, da sondaggi e verifiche effettuate, è da revisionare, ripristinare. Sono da integrare le attrezzature mancanti: pompe idrauliche, raccorderie, sanitari, rubinetterie e quant'altro per renderlo funzionante e messo a norma.

Impianto fognario

L'impianto fognario consiste in due blocchi realizzati in tempi diversi. Quello relativo ai servizi igienici e chiosco bar è composto da impianto imhoff per primo trattamento e vasca di accumulo a tenuta stagna; quello relativo ai servizi igienici pattinaggio è composto solo da una fossa settica. Risulta pertanto da revisionare e da collegare all'impianto della fognatura pubblica presente su via F. Turati.

Impianto d'irrigazione

L'impianto d'irrigazione è in stato di degrado e fatiscenza, la tubazione è interrotta ed in parte divelta, presumibilmente per atti vandalici; pertanto necessita di totale rifacimento con tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità, di diametro adeguato alle dimensioni dell'impianto stesso, completo di pompa di sollevamento, irrigatori, valvole e quant'altro occorre per il perfetto funzionamento.

Murature di confine

Le murature di confine che delimitano il Parco sono realizzate con blocchi di calcestruzzo dello spessore di cm 25. Quella sul confine lato est di altezza ml 2,25, presenta un tratto pericolante inclinato all'esterno; quella sul lato a sud e ad ovest di altezza ml 1,00, con cordolo in calcestruzzo dello spessore di cm 12 particolarmente degradato in alcuni tratti, con sovrastante ringhiera in ferro, presenta fessurazioni principalmente orizzontali causate dalla presenza di alberi situati a poca distanza dalla muratura stessa; quella sul confine a Nord risulta in buone condizioni di sicurezza .

Alberatura

L'alberatura presente nel Parco è in stato di abbandono. Alcuni alberi sono secchi ed in pericolo di caduta tanto che alcuni di essi, già caduti, hanno causato inclinazioni e lesioni sulle murature perimetrali. Le alberature interne sono da potare.

Viali

I viali, pavimentati con mattoni in calcestruzzo vibrato con finitura colorata, sono da revisionare poichè in alcuni tratti sono presenti avvallamenti e sconnessioni.

DESCRIZIONE ANALITICA DEGLI INTERVENTI CONCORDATI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E OGGETTO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Per rendere agibile in sicurezza il Parco Giochi Comunale sono necessarie opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di messa a norma di tutte le componenti.

Con il presente progetto si prevedono interventi mirati alla soluzione dei maggiori ed indifferibili problemi che non permettono l'agibilità del Parco.

Questi sono stati articolati così come di seguito schematicamente illustrati:

1) Fabbricato - Servizi Igienici: sono previsti i seguenti interventi:

- rimozione dei primi due filari, a, partire dal solaio, di muratura divisoria interessata da lesioni e distacchi con la successiva ricostruzione della stessa;
- demolizione e ricostruzione del rivestimento;
- rimozione degli intonaci interni ed esterni e la realizzazione di nuovo intonaco sia interno che esterno;
- Revisione dei lastrici solari previo idrolavaggio con il ripristino dei giunti ammalorati;
- Asportazione degli imbotti delle porte di accesso perché rotti o mancanti e la loro sostituzione ed integrazione con nuovi imbotti analoghi (travertino chiaro) nonché la nuova posa di imbotti morti per le bussole interne;

- Nuovi infissi esterni;
- Demolizione di infissi interni e rifacimento degli stessi in legno tamburato;
- Previa la revisione dell'impianto idrico, smontaggio dei sanitari rotti e messa in opera di nuovi sanitari in porcellana con relativa rubinetteria ed accessori;
- Messa a norma dell'impianto elettrico con la posa in opera degli interruttori, prese, cassette di derivazione, corpi illuminanti. ecc.;
- Pitturazione delle murature esterne e di quelle interne di tutti gli ambienti.

2) Fabbricato - Chiosco Bar: sono previsti i seguenti interventi:

- demolizione e ricostruzione del rivestimento vicino lavabo bagno;
- rimozione degli intonaci interni ed esterni sulle pensiline e successiva realizzazione di nuovo intonaco sia interno che esterno;
- demolizione di struttura discontinua in legno;
- Revisione dei lastrici solari previo idrolavaggio con il ripristino dei giunti ammalorati;
- Idrolavaggio del rivestimento esterno dei paramenti murari con il ripristino dei giunti ammalorati;
- Sarcitura di lesioni;
- Nuovi infissi esterni;
- Demolizione di infissi interni e rifacimento degli stessi in legno tamburato;

- Previa la revisione dell'impianto idrico, smontaggio dei sanitari rotti e messa in opera di nuovi sanitari in porcellana con relativa rubinetteria ed accessori;
- Messa a norma dell'impianto elettrico con la posa in opera degli interruttori, prese, quadri, cassette di derivazione, corpi illuminanti. ecc.;
- Pitturazione delle murature esterne e di quelle interne di tutti gli ambienti.

3) Fabbricato - Servizi igienici pattinaggio: sono previsti i seguenti interventi:

- demolizione e ricostruzione del rivestimento;
- rimozione degli intonaci interni ed esterni sulle pensiline e successiva realizzazione di nuovo intonaco sia interno che esterno;
- Revisione dei lastrici solari previo idrolavaggio con il ripristino dei giunti ammalorati;
- Idrolavaggio del rivestimento esterno dei paramenti murari con il ripristino dei giunti ammalorati;
- Sarcitura di lesioni;
- Nuovi infissi esterni;
- rifacimento di infissi interni in legno tamburato;
- Previa la revisione dell'impianto idrico, smontaggio dei sanitari rotti e messa in opera di nuovi sanitari in porcellana con relativa rubinetteria ed accessori;
- Messa a norma dell'impianto elettrico con la posa in opera degli interruttori, prese, quadri, cassette di derivazione, corpi illuminanti. ecc.;
- Pitturazione delle murature esterne e di quelle interne di tutti gli ambienti.

4) Fabbricato - Spogliatoio: sono previsti i seguenti interventi:

- demolizione e ricostruzione del rivestimento;
- rimozione degli intonaci esterni sulle pensiline e sul prospetto Nord e successiva realizzazione;
- Revisione dei lastrici solari previo idrolavaggio con il ripristino dei giunti ammalorati;
- Nuovi infissi esterni;
- rifacimento di infissi interni in legno tamburato;
- Previa la revisione dell'impianto idrico, smontaggio dei sanitari rotti e messa in opera di nuovi sanitari in porcellana con relativa rubinetteria ed accessori;
- Messa a norma dell'impianto elettrico con la posa in opera degli interruttori, prese, quadri, cassette di derivazione, corpi illuminanti. ecc.;
- Pitturazione delle murature esterne e di quelle interne di tutti gli ambienti.

5) Campo di calcetto: sono previsti i seguenti interventi:

- rimozione della vegetazione spontanea;
- ricomposizione del piano gioco in terra battuta;
- Sostituzione di due cancelli di ingresso al campetto;
- revisione delle reti di delimitazione del campo in metallo plastificato;
- Sostituzione dei corpi illuminanti in stato di degrado;
- sostituzione di una porta da gioco completa.

6) Campo polivalente: sono previsti i seguenti interventi:

- rimozione della vegetazione spontanea;
- Sostituzione di due cancelli di ingresso al campetto;

- Sostituzione della rete centrale del campo di gioco tennis e revisione delle reti di delimitazione del campo in metallo plastificato;
- Sostituzione dei corpi illuminanti in stato di degrado;

7) Pista di pattinaggio: sono previsti i seguenti interventi:

- sigillatura delle lesioni e la livellazione della superficie del tappeto, con l'utilizzo di uno strato di malta cementizia con la successiva levigatura.

8) Corpi illuminanti: sono previsti i seguenti interventi:

- nei lampioni bassi, la rimozione dei corpi illuminanti sconnessi e la loro sostituzione;
- per quelli rotti o mancanti saranno ricollocati nuovi corpi illuminanti aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti;
- sostituzione dei fari di illuminazione dei lampioni alti presenti nella struttura.

9) Impianto elettrico: sono previsti i seguenti interventi:

- sostituzione dei cavi elettrici;
- integrazione delle parti mancanti, quadri elettrici, prese, interruttori e quant'altro per renderlo funzionante ed a norma.

10) Impianto idrico: sono previsti i seguenti interventi:

- revisione, ripristino e integrazione delle attrezzature mancanti, pompe idrauliche, raccorderie, sanitari, rubinetterie e quant'altro per renderlo funzionante ed a norma.

11) Impianto fognario: sono previsti i seguenti interventi:

- revisione di quello esistente;
- realizzazione di nuovo collettore in PVC del ϕ 315 che dal fabbricato spogliatoio si snoda verso Sud, intercettando lo scarico degli altri fabbricati, fino al prospetto principale dove troverà posto la

predisposizione per il collegamento all'impianto della fognatura pubblica presente su via F. Turati.

12) Murature di confine: sono previsti i seguenti interventi:

- demolizione e ricostruzione di un tratto di muratura pericolante posta sul confine lato Est, per una lunghezza di ml 78,50 ed altezza di ml 2,25;
- Su alcuni tratti di muratura posti sul confine a Sud e ad Ovest di altezza ml 1,00 con cordolo in calcestruzzo dello spessore di cm 12 e sovrastante ringhiera in ferro, è prevista la stonacatura, il ripristino delle pitturazione;
- la muratura sul confine a Nord risulta in buone condizioni di sicurezza.

13) Area gioco bambini: sono previsti i seguenti interventi:

- smontaggio delle attrezzature ludiche presenti in quanto strutturalmente degradate e non in sicurezza.

INTERVENTI PER LA COMPLETA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DI FUTURA REALIZZAZIONE

1) Campo da bocce: rimozione della vegetazione spontanea e accumulo delle foglie. Ricomposizione del piano gioco con appropriato terreno battuto e livellato. Ripresa dei giunti dei cordoli di delimitazione del campo costituiti da blocchi in calcestruzzo prefabbricati.

2) Area gioco bambini: rimozione della vegetazione spontanea. Inserimento di nuovi giochi per bambini con relativa pavimentazione antitrauma, composta da strati di materiali idonei ad attutire i colpi da eventuali cadute.

3) Panchine e cestini gettacarte: sostituzione dell'arredo (panchine, cestini portacarte, ecc).

4) **Impianto d'irrigazione:** rifacimento dello stesso con tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità, di diametro adeguato alle dimensioni dell'impianto, completo di pompa di sollevamento, irrigatori, valvole e quant'altro occorre per il perfetto funzionamento.

5) **Alberatura:** abbattimento degli alberi secchi e di quelli lungo le murature di confine che delimitano l'area, per la ridotta distanza tra muratura ed alberi che ha causato inclinazioni e lesioni in gran parte delle murature. La parte restante di alberi presenti nel Parco sarà sfoltita e potata.

6) **Viali:** revisione dei tratti sconnessi della pavimentazione realizzata con mattoni in calcestruzzo vibrato aventi finitura superficiale colorata e sostituzione degli elementi rotti.

DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE E SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

La disponibilità è piena ed immediata in quanto l'immobile è di proprietà del Comune di Salice Salentino ed a tuttoggi non è previsto alcun intervento di natura espropriativa.

PROFILO ARCHITETTONICO

Poiché l'intervento è mirato alla manutenzione e messa in sicurezza delle strutture esistenti, attualmente in stato di assoluto abbandono e degrado, con il progetto esecutivo si conserveranno le caratteristiche architettoniche delle preesistenze. Si riqualificano gli edifici esistenti e si integrano le parti mancanti e/o degradate. In sostanza si può dire che l'intervento migliorerà l'aspetto architettonico d'insieme.

COSTO DELL'INTERVENTO

L'importo dei lavori, calcolato applicando alle singole quantità il prezzo unitario riveniente dall'Elenco Prezzi della Regione Puglia (edizione aggiornata al 2019) (vedi All. n. 3) e da analisi nuovi prezzi effettuata in base ad indagini di mercato.

L'importo complessivo di progetto è pari ad € 250.000,00 (Duecentocinquantamila/00) così ripartiti: € **179.447,57** per lavori comprensivi di oneri per la Sicurezza pari ad € 3.043,73 ed € **70.552,43** per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il tutto secondo il seguente quadro tecnico economico allegato.

Salice Salentino, lì 20.05.2020

Il tecnico

Arch. Vincenzo CAPOCCELLO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO					
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II" DI VIA F. TURATI IN SALICE SALENTINO					
A	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
A1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€	176.403,84
A11	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (compresi nella stima)			€	3.528,08
A12	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	3.043,73
A2	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE			€	0,00
A21	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (compresi nella stima)			€	0,00
A22	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI				176.403,84
	IMPORTO COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)				3.043,73
A)	IMPORTO A BASE D'ASTA			€	179.447,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Imprevisti			€	59,62
B 1,1	Espropriazioni			€	0,00
B 1,2	Oneri per altre amministrazioni (Enel, Gas, Telecom, ..)			€	0,00
B 2	Spese generali e tecniche:				0,00
B 2,1	Spese Progettazione esecutiva, D.L. , contabilità dei lavori a corpo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, ecc..			€	21.917,97
B 2,2	Collaudo tecnico/certificazione di regolare esecuzione			€	0,00
B 2,3	Spese per indagini geologiche			€	0,00
B 2,4	Spese per indagini archeologiche			€	0,00
B 2,5	Spese per funzioni di Resp. del Proc. Ex art. 113 D. Lgs 50/2017	1,50%		€	2.691,71
B 2,6	Attività di supporto al RUP			€	0,00
B 2,7	Rilievi accertamenti, indagini			€	0,00
B 3	Spese per pubblicità, pubblicazione e bandi di gara			€	500,00
B 4	I.V.A ed eventuali altre imposte:				
B 4.1	I.N.P.S.	0,00%	di B2,1+ B2,2	€	0,00
B 4.2	C.N.P.A.I.A.(Inarcassa)	4,00%	di B2,1+ B2,2 +B2,3+B4.1	€	876,72
B 4.2	I.V.A. sui lavori di manutenzione, imprevisti e forniture	22,00%	di A1+A12+A2+A	€	39.491,58
B 4.3	I.V.A. sui lavori di nuova realizzazione	0,00%	di A1+A12	€	0,00
B 4.3	I.V.A. su spese tecniche e oneri	22,00%	B21+B22+B23 +B24+B26+B2	€	5.014,83
B 5	Lavori in economia IVA (10%) compresa			€	0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	70.552,43
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	250.000,00

Salice Salentino, li 20/05/2020

II TECNICO

Arch. Vincenzo CAPOCCELLO